
DI

## Abstract of J.P.56-87192 (Reference 5)

As shown in Fig.3, the process data corrected by the transmitting unit 18a are temporarily stored in the transmitting unit 18b via transmission way 5a. The process data corrected by the transmitting unit 18a and the transmitting unit 18b are temporarily stored in the transmitting unit 18c via transmission way 5b. As a result, all of the process data temporarily stored in the transmitting unit 18d are transmitted to the receiver 19.

(The Examiner indicates in this reference 5 such that a daisy chain connection is also common knowledge as composition of a multiplexing circuit)

Fig. 3



#### (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭56—87192

⑤Int. Cl.³  G 08 C 19/00	識別記号	庁内整理番号 6533-2F	<ul><li>③公開 昭和56年(1981)7月15日</li><li>発明の数 1</li></ul>
H 04 L 11/00		7230—5K	審査請求 未請求
H 04 Q 9/00		7429—5K	(人 6 五)
#G 06 F 3/04		7218—5B	(全 6 頁)

#### 69プロセス信号伝送装置

②特 願 昭54-163558

②出 願 昭54(1979)12月18日

の発 明 者 山本敏文

日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

r 3

@発 明 者 立川真

日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

@発 明 者 梓沢昇

朔 樹 岩

始明の名称 プロセス信号伝送装置

#### 特許的状の範囲

- 2 上記各送信ユニットは、それ自身のプロセス 入力を一時ストアする容量と、且つその上位に 送信ユニットがある時にはその上位の送信ユニ

日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

@発 明 者 吉田長生

日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

砂代 理 人 弁理士 秋本正実

最終頁に続く

ット分のデータをストアするたけのお前を持つ パッファメモリを備えてなる特許前求の範囲第 1項記載の会量。

#### 発明の詳細な説明

佐米、鉄鋼の圧延ヤードや上下水通等の広域にまたがる制御システムにおいて、この種の伝送製 置が多用されてきた。該伝送装置は1台当り32 点または64点のプロセス接点信号を1対のケーブルで伝送するものが多い。

第1図は、この権の伝送装置の従来例を示す被 能プロック図を示す。4は5倍すべきプロセス倍 労強、15はプロセス信号を送信するための必倍 ユニット、5は伝送略、16は伝送略からの信号 を交信するための受信ユニット、10はプロセス 信号像4の信号で制御されるプロセス快番である。 一般に信号像4は乗点のON。OPF情報であり、 これによつて制御されるプロセス機器10は、電

特開昭56- 87192(2)

磁弁、表示ランプ、モータの起動リレー令である。
プロセス像もからの信号は、人力回路3で成形
変形およびレベル変換されて、亚外、原列変換回
路2に入り、阿斯信号発生回路1で発生された回
期信号と超合わされた原列信号は生を補助すると
ともに、前配の一連の動作をサイクリックになめ
すタイミング信号を完するタイミングカウンタで
ある。 広広路5の限列信号は、 実際ユニット16
の直列、 亚列安公回路6に入り、 近列信号に復元
され、 レジスタ8に一時配慮され、 出力回路9を
転てプロセス恢衛10に伝達される。17は阿斯
信号依田回路7の候出信号を受けて、 レジスタ8
の会込分タイミングを作るためのタイミングカウンタである。

以上のように何かされた仏古袋似の仏を路上の 伝送フォーマットを明2回に示す。 SYCは同期 旧号を表わし、彼似のピットで係放される。続く 1,2,3…のは各々、プロセス信号に対応した ピット信号で、例えばプロセス接点UNに対し

内化レジスタファイルと、送信かよび受信回路を 数けることにより、シリアルカスケード伝統が可 能なプロセス信号伝送転位を提供することにある。 以下平希別を評述する。

第3四は本先明を助明するための接続図である。 **达伐ユニツト18がよび交出ユニツト19の台政** は同一数句である。また組合せ台数は切りの数以 内で仕窓の畝たけ水けられる。プロセス飲4から の信号は远语ユニット18(182~184)対 応する交信ユニント19(194~196)のブ ロセス依命10に伝達される。 切えは送俗ユニツ ト18aで安値したプロセス化対象4からのプロ セス化考Uは文化ユニット198のプロセス収録 10の(1)に伝達される。伝必略5(52~5d) は、時条列に虚例に配置されたプロセス出号を伝 达する1対のケーブルでみる。送信ユニツト 18a で収集されたプロセス情報は、伝送路5 mを介し て送信ユニット18 b に一時格納される。 伝忌崎 5 bには近伯ユニツト18bで収染されたプロセ ス情報に送ばユニット180で収集されたプロセ

「1」、OFFに対し「0」を対応させる。 放終のロビットの送出が終ると続いてSYC信号が伝送され、以下これをサイクリックに有時、破返し、ブロセス信号を伝送する。データ伝送散は一般に32ビット(点)や64ビット(点)のものが多い。

以上のように併放されたプロセス信号伝送装置には次のような欠点がある。即ち、一伝送地点からの伝送量が伝送装置の伝送容量に比較して少ない場合には無駄が生じることである。例えば一伝送地点からの伝送量が8~16ビットまたは64ビットの伝送容量を有する伝送装置を採用すれば当然、谷量過剰でその登分は無駄になる。との対策率のひとつとして、伝送装置当りの伝送容量を少なくして、伝送容量がそれ以上に多い場合に、伝送装置を接続する伝送路が向機に複数台分必要になり、伝送装置を採用する利点が損なわれる。

以上の欠点を除くため、本発明は送信ユニット

ス情報があり、とれらが送信ユニット18cに一時格約される。以上のように各送伯ユニット18cに一収集された情報が伝送路5a。5b,5c、を軽数で出され、伝送路5dには全てのプロセスが含まれ、気信側に伝送の受信機構成凶を示すとしてなる本質がいた。網6凶な示すとしてなる本質がいた。側がのは、アドレスを設けた点にしなる。側から、アドルのとないのではないである。のは、アドルのとないないのでは、一致がある。とないる。各々の送信ユニットは伝送路が共通であり、人口の分が公里とされる。

第7図は第3図の各々の伝送路上の伝送フォーマットを示したものである。 SYCは何期信号、 り S 1は第3図中の送信ユニット18 m で収集したプロセス情報、同様にり S 2~り S 4は、 18 b~18 c で収集した情報をピットで配置している。伝送路5 m~5 d のフォーマットおよび

特開昭56-87192(3)

全ピット長は、全て向じものになつている。図のように、伝送始5 a 上のデータはり8 1 のみであり、8 Y Cを除く他のピットは全て \*0 \*であるが、伝送路5 b ,5 c となるに従つて有効なデータ重が増し、5 d には全てのデータが加えられ、受出ユニットに伝送される。各伝送路上のデータは、常時サイクリックにほ返し伝送される。

第4図は、本発州の火焔物を示す送信ユニットの説明図である。以下、失焔例の動作を辞細に説明する。伝送路5 a から、約5 図のA にある伝送フォーマットに示す信号を受信した適例並列変製 四略6は、8 Y Cを模出し、データ1 からiーnまでのiー1 個のデータの先換1を判別する。そして、レジスタファイル11 内の1 から(iー1)ロのエリアに監慮させる。 この記憶させる動作、すなわち普込動作は、何らの時間的制約も受けずに、 直列並列表表に関係の改員の動作で行うことができる。

クロック発生回路 2 0 は、独自にクロック信号 を発生させ、これをタイミングカウンタ 1 7 に、

- (1) 1≤計数値A≤(i-1) nのとき 制値信号C 4が有効信号"1"となる。
- (2) (i-1) n+1≤計飲値A≤inのとき 制御佰号C5が有効佰号"1"となる。
- (3) in+1≤計数値A≤in+Xのとき制御信号U6が有効値号\*1\*となる。

但し、Xは、外5図中のSYCの長さである。 この将来、切換回路12の出力S7には、第5図 Bに示されるシリアル伝送テータが出力される。

本実施例によれば、各述何製酸に、自分と直結しているプロセス語号の他に、その必何製酸に送られてきた全プロセス情報が監確されているので、 とれら乙者を就合し新たなシリアルデータとして 这個し(凹略の分散が、非问期的に達成出来る)。 このため、送出製鋼の増散、拡張に対し、条軟に 対処出来る。


回避形態の変形例としては、受信装値を、必信 装飾の台数以上に設置した。1:N並がある。更 に、 必信網ユニットでの182→18 d に並る系 略を上位→下位という数念に分けた場合、時間や、 入力し、計数させる。タイミングカウンタ17の計数値信号33、34は、レジスタファイルのアトレスデコーダ21に加えられ、レジスタセル22の中から、1~(i-1) nのデータを計数値の歩速に従い返次説出す。成出したデータは、時間的に直列な信号になり、切換回路12の入力S1に加えられる。一方、ブロセス信号は4は、in+1からin+nのn個の信号入力回路3を経て、並列直列変換回路2に印加され、タイミングカウンタ17の計数値33に従い切換回路12の人力S2に加えられる。向、ゲートAND1、2、3、UK1より以る切換回路12の一例を綿8図に示す。


今、アドレス設定回路14の値を、例えばinに設定しておくと、切換回路12には比較回路 14a,14b,14cより制御信号84.85,86が入力する。この信号85,86,87の出力条件は、タイミングカウンタ17の計数値Aとアドレス設定回路14の設定値B(ni)との大小関係によつて決定される。

データ内容そのもの化上下の優先度を改けた事例 に本知明は適用できる。また、各ユニントでは、 パッファとそれに対する処理系数とを別個の装置 で俯放してもよい。この際には、パッファの外付 けにより、テータストア上の汎用性を持つてくる。


本光明によればシステムの規模に条軟に対応でき、尽相、受信装置間を一本のケーブルで接続でき、場談が容易なプロセス制御装置を提供できた。 図回の簡単な説明

1 1 … レジスタフアイル、 1 2 … 切換回路、 1 4 … アドレス設定回路、 1 7 … タイミングカウンタ。 代母人 弁理士 秋本正実






第 4 図




第 5 図



#### 特開昭56- 87192(6)

第 6 图




#### 第 7 図


5/1	SYC	DS I	DS 2			DS 4	SYC
Ju	011110	/ R	0 0	0 -	-0	0 0	011

S.A	SYC	DS /	052			DS 4	SYC	,
J.F	011110	1 n	n+1 2x	0 -	-0	0 0	011	١

	_							
50	L		ĎSI				DS 4	SYC
	Σ	011110	1 n	781 27L	0	10	Jan 4x	011)



第 8 図



### 第1頁の続き

⑫発 明 者 白石久敬

日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作所大みか工場 内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.